

平成19年6月27日
経済産業省

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 0件
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故 5件
(うち電気こんろ5件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、原因が特定できていない事故 7件
(うちコンセント付洗面台1件、車いす1件、タイムスイッチ1件、コンセント1件、電気温風機1件、電気冷蔵庫1件、温冷庫1件)

詳細は別紙のとおりです。

4. 留意事項

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

5. 特記事項

日立熱器具株式会社(現 日立アプライアンス株式会社)製電気こんろ

(タカラスタンド株式会社製ミニキッチンに組み込まれたもの)(管理番号 A200700167)

松下電器産業株式会社製電気こんろ

(日立化成工業株式会社(現 株式会社日立ハウステック)製ミニキッチン「KM-1203D」及び「KM-903S」に組み込まれたもの)(管理番号 A200700172、A200700173)

松下電器産業株式会社製電気こんろ

(株式会社丸末製ミニキッチンに組み込まれたもの)(管理番号 A200700174)

松下電器産業株式会社製電気こんろ

(松下電工株式会社製ミニキッチンに組み込まれたもの)(管理番号 A200700175)

(1) 事故再発防止策について

昭和63年10月以前にミニキッチン等に組み込まれて販売された電気こんろについては、体や荷物がつまみ(スイッチ操作部)に触れ、スイッチが入ってしまう事故が多発していることから、キッチン・バス工業会、(社)日本電機工業会が連携して、啓発活動を実施するとともに、各事業者においてつまみ(スイッチ部)の無償改修を行っていますが、改正消安法施行から約1か月の間に今回の5件の事故を含む計9件の重大製品事故が報告されていることから、上記両団体に対して、改修を徹底させるため抜本的な対策を講ずるよう指示しました。

改修対象台数 530,416台(全社合計)

改修率 59.4%(平成19年3月末現在)

(2) 消費者への注意喚起

当該製品を含む電気こんろのつまみにカバーのない製品においては、上記のように火災事故が多発しています。当該電気こんろはつまみ部分にカバーがなく露出しており、体や荷物が触れてしまうと知らないうちに火災につながる恐れがあります。消費者の方々におかれましては、電気こんろの上や周辺に可燃物を置くことを避けていただくとともに、電気こんろのつまみにカバーのない製品をお使いで、まだ製造事業者等の行う改修を受けておられない方は、下記フリーダイヤル等に速やかに御連絡ください。

(日立アプライアンス株式会社の問い合わせ先)

フリーダイヤル：0120-312-111

(タカラスタンダード株式会社の問い合わせ先)

フリーダイヤル：0120-200-805

(松下電器産業株式会社の問い合わせ先)

フリーダイヤル：0120-391-391

(株式会社日立ハウステックの問い合わせ先)

フリーダイヤル：0120-801-761

(松下電工株式会社の問い合わせ先)

フリーダイヤル：0120-116-484

(キッチン・バス工業会の問い合わせ先)

03-3436-6453

((社)日本電機工業会の問い合わせ先)

03-3556-5887

また、消安法上の重大製品事故には該当しないものの、三菱電機株式会社製電気こんろ「CR-1201」(タカラスタンダード株式会社製ミニキッチンに組み込まれたもの)においても、電気こんろ上で可燃物が焼損した事故の報告が、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)にありました。当該製品についても、まだ製造事業者等の行う改修を受けておられない方は、下記フリーダイヤル等に速やかに御連絡ください。

(三菱電機株式会社の問い合わせ先)

フリーダイヤル：0120-099-506

(タカラスタンダード株式会社の問い合わせ先)

フリーダイヤル：0120-200-805

(本発表資料のお問い合わせ先(電気こんろを除く))

商務情報政策局製品安全課製品事故対策室

担当：藤岡、義経

電話：03-3501-1707(直通)

(電気こんろに関するお問い合わせ先)

商務情報政策局製品安全課

担当：小野、草深

電話：03-3501-4707(直通)

消費生活用製品の重大製品事故一覧

1. ガス機器・石油機器に関する事故

該当案件なし

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200700167	平成19年6月12日	平成19年6月21日	電気こんろ	HT-1250(タラス タンダード(株)製ミニ キッチンに組み込ま れたもの)	日立熱器具株式会社 (現日立アプライアン ス株式会社)	火災	家人が外出した20分後くらいに、電気こんろの上に置いて使用していた携帯用ガスこんろのガスボンベが破裂した。事故の原因は、家人が外出する際、ショルダーバックが電気こんろのスイッチつまみに接触し、電源が入り、ボンベが加熱されて破裂したものと推定される。	京都府	事業者による 無償改修実施
A200700172	平成19年6月11日	平成19年6月22日	電気こんろ	HK-1102(株)日 立ハウステック 製ミニキッチン「KM- 1203D」に組み 込まれたもの)	松下電器産業株式会 社	火災	マンションオーナーが部屋の異常に気が付き部屋に入ると、電気こんろの上に置いてあった炊飯器が燃えていた。事故の原因は、調査中であるが、家人が外出する際、体の一部等が電気こんろのスイッチつまみに接触し、電源が入り、火災に至った可能性がある。	東京都	事業者による 無償改修実施
A200700173	平成19年5月16日	平成19年6月22日	電気こんろ	HK-1102(株)日 立ハウステック 製ミニキッチン「KM- 903S」に組み込 まれたもの)	松下電器産業株式会 社	火災	家人が帰宅し、就寝した後、電気こんろの上に置いていたと思われる携帯用ガスこんろ用のカセットボンベが破裂して、ミニキッチン、壁が焦げた。事故の原因は、家人が帰宅した際、体の一部が電気こんろのスイッチつまみに接触し、電源が入ったものと推定される。	神奈川県	事業者による 無償改修実施
A200700174	平成19年5月4日	平成19年6月22日	電気こんろ	NK-1102(株)丸 末製ミニキッチンに 組み込まれたも の)	松下電器産業株式会 社	火災	こんろの上に油の入った鍋を置いたまま外出し、留守中に火災が発生。キッチン周辺が焼損した。事故の原因は、調査中であるが、家人が外出する際、体の一部等が電気こんろのスイッチつまみに接触し、電源が入り、火災に至った可能性がある。	大阪府	事業者による 無償改修実施
A200700175	平成19年6月10日	平成19年6月22日	電気こんろ	NK-1102(松下 電工(株)製ミニキッ チンに組み込まれ たもの)	松下電器産業株式会 社	火災	室内を全焼する火災が発生。事故の原因は調査中であるが、家人が外出する際、鞆が電気こんろのスイッチつまみに当たり電源が入り、こんろの上に置いてあった炊飯器が燃えたと推定される。	東京都	事業者による 無償改修実施

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200700166	平成19年6月6日	平成19年6月21日	コンセント付洗面台	火災	洗面台のコンセントでドライヤーを使っていたところ、コンセント部から発煙した。	福井県	
A200700168	平成19年6月13日	平成19年6月21日	車いす	死亡1名	トイレにおいて、車いすに移乗する際に転倒し、車いすに戻ろうとした際、ふくらはぎが車いすのステップクランプ部分に引っ掛かり裂傷を負ったと推測され、出血多量のため死亡した。	福岡県	
A200700169	平成19年6月13日	平成19年6月21日	タイムスイッチ	火災	店舗のショーケース内で使用していたタイムスイッチから発火し、カバーが焦げた。現在、原因を調査中。	東京都	
A200700170	平成19年6月9日	平成19年6月21日	コンセント	火災	店舗の天井面に設置されたコンセントへ冷凍ケースのプラグを接続して使用していたところ、コンセントから発火し、天井裏のケーブル、電線管及び断熱材を焼損した。	兵庫県	
A200700171	平成19年6月14日	平成19年6月22日	電気温風機	火災	当該機器の吹出口前方のキッチンカーペット、フローリング及び流し台前面が焦げた。また、当該機器の吹出口が焼損しており、キッチンカーペットの焼損したものが吹出口に付着していた。	千葉県	
A200700178	平成19年6月10日	平成19年6月22日	電気冷蔵庫	火災	台所付近から異臭がすることに気づき、しばらくすると冷蔵庫付近から発煙した。	東京都	
A200700179	平成19年5月12日	平成19年6月22日	温冷庫	火災	カラーボックスに入れていた温冷庫付近から出火し、カラーボックスとその背後の壁が少し燃えた。なお、温冷庫の電源が入っていたかは不明。	愛知県	