

平成20年4月2日

神奈川県における爆発・火災事故について

3月27日（木）、神奈川県共同住宅において、給湯器を使用していたところ爆発音がし、屋外に設置した給湯器から出火する事故（人損なし）が発生した旨報告がありました。

1. 事故の概要

3月28日（金）、高圧ガス保安法に基づき、液化石油ガス販売事業者（株式会社川島商会）から神奈川県及び関東東北産業保安監督部へ連絡があり、3月27日（木）、神奈川県一般住宅において、給湯器を使用していたところ爆発音がし、屋外に設置した給湯器から出火する事故（人損なし）が発生した旨報告がありました。

原因は、給湯器と低圧ホースを接続していた樹脂製絶縁継手の劣化により漏えいしたガスに着火したものと推定されますが、詳細調査中です。

なお、同様の情報を原子力安全・保安院のホームページに掲載しますのでお知らせします。

【掲載箇所】

http://www.nisa.meti.go.jp/9_citygas/gas_accident.htm

【掲載内容】

事業形態： 液化石油ガス販売事業

ガス種： LPガス

事故発生日時： 平成20年3月27日（木）21時20分頃

事故発生場所： 神奈川県

被害状況： 給湯器のカバー破損及び内部焼損

事故概要： 給湯器を使用していたところ爆発音がし、屋外に設置した給湯器から出火した。原因は、給湯器と低圧ホースを接続していた樹脂製絶縁継手の劣化により漏えいしたガスに着火

したものと推定されるが、詳細は現在調査中。

機器分類：その他（樹脂製絶縁継手）、瞬間湯沸器
（参考情報）

その他（樹脂製絶縁継手）

製造者：高木産業株式会社

型 式：U T I C - 1 5

製造年：不明（製造後15年以上経過）

瞬間湯沸器（屋外式）

製造者：リンナイ株式会社

型 式：R U K - 1 6 1 1 B O X - E

製造年：2005年5月製造

2. 注意喚起について

○屋外でガスくさいと感じたら、ガスの使用を中止し、液化石油ガス販売事業者に連絡してください。

（本発表資料のお問い合わせ先）

原子力安全・保安院 液化石油ガス保安課

担当者：五十嵐、清水

電 話：03-3501-1511（内線 4951～3）

03-3501-1672（直通）