

平成 20 年 4 月 8 日
経 済 産 業 省

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 5 件
(うち石油ストーブ(開放式) 1 件、石油ふろがま 1 件、
石油温風暖房機(開放式) 2 件、半密閉式ガス湯沸器(LPガス用) 1 件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 2 件
(うち電気ストーブ(ハロゲンヒーター) 1 件、テレビ(ブラウン管型) 1 件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 5 件
(うち扇風機 1 件、空気清浄機 1 件、携帯電話 1 件、コンセント付洗面台 1 件、
電気あんか 1 件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において、
審議を予定している案件 2 件
(うちガスこんろ(都市ガス用) 1 件、屋外式ガス給湯器(LPガス用) 1 件)

詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

株式会社長府製作所製石油ふろがま(管理番号 A200800006)

(事業者は、石油ふろがま及び追焚付石油給湯器として告知)

事故再発防止策について

株式会社長府製作所が製造した石油給湯機付ふろがまの一部において、機器の修理や点検の際に空焚き防止装置の作動点検を目的として付属されている点検用

コネクターを修理・点検後に外し忘れたケース及び応急的な措置として使用したケースにおいて、誤って浴槽に水がない状態で運転を行い、空焚き防止装置が作動せず、空焚きによる火災事故及び本体焼損事故が発生しております。

このため、同社は点検用コネクターが付属されている全ての機種について、平成19年7月28日に新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、対象製品について無償点検・改修を実施しています。

改修対象台数 792,967台
改修率 12.8% (平成20年3月31日現在)

消費者への注意喚起

該当機種の製品を御使用の消費者の方々におかれましては、浴槽に水があることを確認して御使用していただくとともに、早急に、株式会社長府製作所が設ける下記のフリーダイヤルに御連絡ください。

(株式会社長府製作所の問い合わせ先)

フリーダイヤル：0120-911-870

受付時間：9：00～18：00 (土日祝日を除く)

(本発表資料のお問い合わせ先)

商務流通グループ製品安全課製品事故対策室

担当：鶴岡、服部、豊島

電話：03-3501-1707(直通)

消費生活用製品の重大製品事故一覧

別 紙

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200800005	平成20年1月19日	平成20年4月1日	石油ストーブ(開放式)	不明	株式会社コロナ	火災	火災が発生した。当該製品に給油する際に漏れた灯油に引火した可能性があるが、現在、原因を調査中。なお、関係機関から聴取した範囲では、当該社製品と推測される。	三重県	
A200800006	平成20年3月7日	平成20年4月1日	石油ふろがま	CK-11	株式会社長府製作所	火災	空焚きによる火災が発生し、機器本体と循環パイプが焼損した。事故原因は、点検用コネクターの外し忘れにより、空焚き防止装置が作動せず、空焚きになったものと思われる。	三重県	平成19年7月28日からリコール実施
A200800014	平成20年3月22日	平成20年4月3日	石油温風暖房機(開放式)	FH-323DXD	株式会社コロナ	火災	当該機器のスイッチを入れて直ぐ、器具の前後から黒煙が発生し、その後器具は点火して燃焼を始めたが内部に炎が見えた為、スイッチを切ったが燃焼用の空気吸入口から炎が吹き出た。現在、原因を調査中。	秋田県	
A200800019	平成20年2月16日	平成20年4月4日	石油温風暖房機(開放式)	GT-324Y	株式会社コロナ	火災	住宅が全焼する火災が発生した。出火元付近に当該機器があった。出火元を含め、現在、原因を調査中。	群馬県	
A200800020	平成20年3月21日	平成20年4月4日	半密閉式ガス湯沸器(LPガス用)	PH-81M	パロマ工業株式会社	CO中毒 軽症3名	当該機器を使用中に家人3名が具合が悪くなって、病院に運ばれた。当該機器に接続されていた排気筒トップの施工不良の疑いがあるが、現在、原因を調査中。	千葉県	平成20年4月3日に原子力安全・保安院にて公表済事故

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200800016	平成20年3月6日	平成20年4月3日	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	HH-A01	株式会社アルパジャバン	火災	当該製品の電源を入れてしばらくすると、当該製品から発火したため、消火した。現在、原因を調査中。	神奈川県	
A200800017	平成20年3月27日	平成20年4月4日	テレビ(ブラウン管型)	29V-M5	株式会社富士通ゼネラル	火災	当該製品を使用中に右後方より煙が出てきたので、後ろカバーの隙間から覗くと内部で炎が見えたので、消火した。現在、原因を調査中。	香川県	

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200800015	平成20年1月25日	平成20年4月3日	扇風機	火災	火災が発生した。現場周辺に当該製品があったことから、出火元も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	A200700899と同一事故
A200800018	平成20年3月26日	平成20年4月4日	空気清浄機	火災	使用者が当該製品のスイッチを入れ外出し、火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A200800023	平成20年3月29日	平成20年4月4日	携帯電話	火災	当該製品をエアコン室外機木製カバーの上に置いておいたところ、当該製品が燃えているのを発見した。現在、原因を調査中。	群馬県	
A200800024	平成20年3月27日	平成20年4月4日	コンセント付洗面台	火災	異臭に気がつき、洗面所を確認すると、当該製品が燃えているのを発見した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A200800025	平成20年3月12日	平成20年4月4日	電気あんか	重傷1名	当該製品を使用し、低温火傷を負った。また、その際に布団をめくると布団が焦げていた。現在、原因を調査中。	鹿児島県	

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において審議を予定している案件

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200800021	平成20年3月26日	平成20年4月4日	ガスこんろ(都市ガス用)	火災	当該機器のグリルを使用していると、グリル排気口より、炎が上がった。事故原因は、グリル庫内の清掃が不十分で脂に引火したものと思われる。	北海道	
A200800022	平成20年3月27日	平成20年4月4日	屋外式ガス給湯器(LPガス用)	火災	当該機器を使用中、爆発音がしたため確認すると、当該機器が出火していた。事故原因は、当該機器ではなく、継ぎ手の劣化によるものと思われる。	神奈川県	平成20年4月2日に原子力安全・保安院にて公表済事故